

1731 脱模剂

2015 年 05 月

产品安全数据表

I. 产品确认

产品名称： 1731 脱模剂

产品类型： 溶剂

II. 化学组成信息

原料名称	CAS No.	%	空气中最高允许浓度
1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	60-80	350ppm
聚合物粉末	自制	20-30	无
丙烷	74-98-6	1-10	无
丁烷	106-97-8	1-10	无

III. 危害信息

毒性：对皮肤和眼睛有轻微的刺激作用。

进入的主要路径：皮肤，眼睛，吸入蒸气。

症状：对皮肤、眼睛和呼吸道粘膜刺激，过量蒸气吸入可能引起眩晕、昏迷、失去知觉。

潜在性进入的路径：眼睛、皮肤接触。

症状：长期接触可能引起皮炎。

IV. 急救措施

溅入眼睛：立刻至少用清水冲洗眼睛15 分钟，严重时到医院处理。

皮肤接触：彻底地用肥皂水清洗。

吸入：到外面吸收新鲜的空气，如果症状持续到医院处理。

摄取：低的毒性，不要引起呕吐，保持安静，到医院处理。

V. 消防措施

闪点：无

推荐灭火剂：二氧化碳、泡沫、干粉

燃烧副产品：碳氧化物、氯化氢、光气等

燃烧或爆炸副产物毒性：无

VI. 泄露应急处理

环境预防：防止产品进入排水沟和开放的水域。

清理方法：用惰性吸收剂吸收，处置前填充在密闭容器中。

VII. 操作和储存

操作：避免与皮肤、眼睛和衣服接触。避免吸入蒸汽或薄雾。在通风处操作后清洗干净。

贮存：远离火源、热源，避免阳光直射，不要刺破或烧毁容器，温度超过50°C可能引起容器爆炸。

(货架寿命请与天山公司质量部联系： +86-10-88795588)

VIII. 暴露控制和个人防护措施

暴露控制：如果浓度超过暴露极限，应强制通风。

呼吸器官：注意通风，保持工作区域空气新鲜。

皮肤：避免皮肤接触，应穿戴无渗透的手套和工作服，如氯丁橡胶手套、丁基橡胶手套及天然橡胶手套等。

眼睛：应戴防护眼镜。

